

# RepCon

## Assortiment, kit de réparation de câble

Info: avec manchon à chaud/par pression

Montage d'origine				UL	N° d'article
Citroen Peugeot Renault				1	54277020
Contenu	Nombres de pôles	Diamètre mm	Couleur	ME	
Fiche sertie Crimpseal II			●	20	50252552
			●	10	50252553
			●	10	50252554
Kit de réparation de câble, bougie de préchauffage RepCon	1	4		4	51277179
Kit de réparation de câble (Citroen   Peugeot   Renault)	2			2	51277304
Kit de réparation de câble (Citroen   Dacia   Nissan   Peugeot)	2			1	51277291
				1	51277292
Kit de réparation de câble (Citroen   Fiat   Ford   Lancia   Mazda   Opel   Peugeot   Volvo)	6			1	51277270
Kit de réparation de câble (Fiat   Lada   Dacia   Citroen   Peugeot   Renault)	6		●	1	51277261
Kit de réparation de câble (Citroen   Fiat   Lancia   Peugeot   Renault   Toyota)	2			1	51277302
Kit de réparation de câble RepCon	5			1	51277182
Kit de réparation de câble (Citroen   Peugeot)	5			1	51277301
Kit de réparation de câble (Renault)	10			1	51277321
Kit de réparation de câble (BMW   Fiat   Opel   Suzuki)	2			4	51277163
Kit de réparation de câble RepCon	2			1	51277309

